

USO E MANUTENZIONE – BATH

Pulizia e manutenzione

Dopo ogni utilizzo

Dopo l'utilizzo, risciacquare con acqua la ferramenta per rimuovere residui di docciaschiuma, shampoo e altri prodotti.

In seguito asciugare le superfici in vetro con apposita spazzola pulivetro. Asciugare i componenti in alluminio con pelle di daino o un panno assorbente.

Rimuovere i depositi di sporco

Utilizzare strofinaccio morbido per rimuovere residui di sporco non incrostato. Per sporco ostinato (calcare) non utilizzare prodotti con agenti chimici forti, non usare una quantità eccessiva di prodotto e non lasciare agire il prodotto per tempi prolungati. In seguito asciugare con abbondante acqua fredda e rimuovere ogni residuo di detersivi. Asciugare le superfici in vetro con apposita spazzola pulivetro. Asciugare i componenti con pelle di daino o panno assorbente.



Non usare mai panni in microfibra, spugne abrasive, prodotti abrasivi o detersivi che possano rovinare le superfici delicate.

Chiediamo di consegnare queste istruzioni all'utilizzatore finale.

Cleaning and maintenance

After each use

After use, rinse the hardware with water to remove residues of shower gel, shampoo and other products.

Then dry the glass surfaces with a special glass cleaning brush. Dry the aluminum parts with deerskin or an absorbent cloth.

Remove dirt deposits

Use a soft cloth to remove uncleaned dirt. For stubborn dirt (lime) do not use products with strong chemical agents, do not use an excessive quantity of product and do not let the product work for prolonged periods. Then dry with abundant cold water and remove any residual detergent. Dry the glass surfaces with a special glass cleaning brush. Dry the components with deerskin or absorbent cloth.



Never use microfibre cloths, abrasive sponges, abrasive products or detergents that can damage delicate surfaces.

We ask to give these instructions to the end user.

Limpieza y mantenimiento

Después de cada uso

Después del uso, enjuague los herrajes con agua para eliminar los residuos de gel de ducha, champú y otros productos. Luego seque las superficies de vidrio con un cepillo especial para limpieza de vidrio. Seque las piezas de aluminio con paño suave y absorbente.

Eliminar depósitos de suciedad

Use un paño suave para eliminarla suciedad sin limpiar.

Para suciedad persistente (cal) no use productos con agentes químicos fuertes, no use una cantidad excesiva de producto y no permita que el producto actúe por un tiempo excesivo. Luego enjuague con abundante agua fría y elimine cualquier detergente residual.

Seque las superficies de vidrio con un cepillo especial para limpieza de vidrio.

Seque los componentes con paño absorbente.



Nunca use paños de microfibra, esponjas abrasivas, productos abrasivos o detersivos que puedan dañar superficies delicadas. Le pedimos que entregue estas instrucciones al usuario final.